



# システム設計CAD 電子基板設計編 (3) 部品ライブラリ作成

立命館大学 理工学部 電子情報工学科


泉 知論      田中 亜実

<http://www.ritsumeai.ac.jp/se/re/izumilab/lecture/23cad/>



# 電子基板設計の流れ

1. 部品ライブラリ作成
2. 回路設計
3. 基板設計
4. 製造データ生成




# 部品ライブラリ作成の流れ

- 回路図用の部品記号(symbol)をつくる
- 基板用のパタン(footprint, 2D package)をつくる
- 三次元CAD用の立体データ(3D package)をつくる\*
- 回路シミュレーション用の部品モデルをつくる\*
- 組合せて部品(device)をつくる
- 部品ライブラリとして回路設計 & 基板設計で活用する

(\* 本講義では扱わない)

# 部品記号の作成例



Autodesk Fusion 360(教育機関ライセンス)

0mylib v2\*

Tomonori Izumi

SYMBOL

CREATE VIEW EDIT LAYERS PLACE MODIFY DRAW SELECT

CONTENT MANAGER

94 Symbols 0.1 inch (0.4 -0.1) Click or press Slash to activate command line mode

INSPECTOR SELECTION FILTER

## 回路図用の記号 (Symbol)

>NAME

pas 0

>VALUE

Name ^	Pins	Description
CNCT6	6	6-pin connector
LED	2	light emitting dio
PUSHSW	2	push switch (tacil
RESISTOR	2	
TESTPIN	1	test pin
TR-NPN	3	NPN transistor

RESISTOR


Used In n/a

Description

Pins 2

Type Symbol

# 基板用パタンの作成例



Autodesk Fusion 360(教育機関ライセンス)

0mylib v2\*

Tomonori Izumi

FOOTPRINT

CREATE VIEW EDIT LAYERS CREATE MODIFY DRAW SELECT

CONTENT MANAGER

25 tNames 50 mil (150 150) Click or press Slash to activate command line mode

Symbols Footprints Devices Packages

Name ^	Pads	Description
PH100MIL4	4	4-pin 100mil pin
PH100MIL6	6	6-pin 100mil pin
PUSHSW	7	push switch (tac)
RESISTOR300MIL	0	
TESTPIN	1	testpin
TR300MIL	2	transistor of 300

RESISTOR300MIL

Used In n/a

Description


Pads 0

Type Footprint

P\$1 > NAME P\$2

基板用のパターン  
(footprint, 2D package)

# 部品の作成例



The screenshot shows the Autodesk Fusion 360 interface with the following elements:

- Toolbar:** DEVICE, CREATE, MODIFY, DEVICE, SELECT.
- Content Manager:** Symbols, Footprints, Devices, Packages. A table lists components like CNCT6, LED, PUSHSW, RESISTOR, TESTPIN, and TR-NPN.
- RESISTOR Details:** Used In: n/a, Description: , Pads: , Type: Device, Variants: 0.
- Work Area:** A circuit symbol with a resistor symbol, labeled G\$1, and a footprint with two pads labeled pas 0. The value field contains >VALUE.
- Inspector:** Shows the selected component's name >NAME and package RESISTOR000MIL.

回路図用記号と基板用パタンを  
組み合わせて部品(device)にする

# 部品ライブラリ作成の留意点

- 同じ機能・性能の部品でも基板パターンが異なる場合がある  
(Symbol と Footprint を別々に設計して組み合わせてデバイスを作るのはこのため)
- 基板パターンは基板製造業者によっても異なる  
(製造機械が違うため)
- 既存のライブラリがあれば活用する  
(例: 部品メーカーから提供されているものをダウンロード)
- なければつくる
- 細かな違いを分類してそれぞれ作るか、共通化するか  
(大は小を兼ねる、まずはおおらかにつくってみよう)

# 部品をつくってみよう





# つくってみよう

※milとmmが混在していることに注意  
部品は米国規格が多く基板をmilで設計するが、ドリルの刃やネジは日本のmmのものを使うため。

※回路図用の部品記号は  
JIS規格等に厳密に従ったものでなくても構いません。

- 抵抗

2端子スルーホール、端子間300mil、穴径0.8mm、ランド径1.4mm以上

- スライドスイッチ

外形400mil×200mil、3端子スルーホール、端子間100mil、穴径1.0mm、ランド径1.6mm以上

以下は、できればつくってみよう

- ブザー

外径560mil、2端子スルーホール、端子間200mil、穴径0.8mm、ランド径1.4mm以上

- CdS (カドミウムセル光抵抗)

外径200mil、2端子スルーホール、端子間100mil、穴径0.8mm、ランド径1.4mm以上

# つくってみよう...抵抗

一般的なリード線タイプの抵抗、低消費電力用の小型のもの、  
2端子スルーホール、端子間300mil、穴径0.8mm、ランド径1.4mm以上

The image shows a CAD software interface for creating a resistor symbol. The main workspace displays a resistor symbol with the text "G\$1" above it and ">VALUE" below it. The symbol is connected to two pads labeled "pas 0". The interface includes a "CONTENT MANAGER" on the left, a "94 Symbols" dropdown, a "0.1 inch (0.2 0.1)" scale, and a "Click or press Slash to activate command line mode" button. On the right, there is an "INSPECTOR" and a "SELECTION FILTER" panel. Below the main workspace, there is a table with columns "Package" and "Variant", and a "Prefix" field set to "R".

Package	Variant
R300MIL	

Prefix: R


Value:  Off  On

On the right side, there is a photograph of a physical resistor with a coin (100 Japanese Yen) and a ruler for scale. The resistor is a through-hole type with a value of 100 ohms.

# つくってみよう...スライドスイッチ

プリント基板用の小型のスライドスイッチ、  
中央が切替端子で両側のどちらかに接続する

外形400mil × 200mil、3端子スルーホール、端子間100mil、穴径1.0mm、ランド径1.6mm以上



# できればつくってみよう...ブザー

Autodesk Fusion 360(教育機関ライセンス)



ArdShld v8   ArdShld sch v14   ArdShld brd v7   0RitsCAD v23\*   Tomonori Izumi

## プリント基板用の圧電ブザー、 Piezo素子、外部駆動

外径560mil、2端子スルーホール、端子間200mil、穴径0.8mm、ランド径1.4mm以上

Add=next  
Swap=0

pas 0 G\$1 pas 0





Package	Variant
BZ	200MIL ✓
PH100MIL2	PH100MIL ✓

New   Connect

Prefix   BZ

Value   Off   On



# できればつくってみよう...CdS

Autodesk Fusion 360(教育機関ライセンス)

## CdS、カドミウムセル光抵抗


外径200mil、2端子スルーホール、端子間100mil、穴径0.8mm、ランド径1.4mm以上

Package	Variant
CDS	200MIL ✓
PH100MIL2	PH100MIL ✓

Inspector

CONTENT MANAGER

演習箱の部品は購入時期によりサイズが異なるので、できたら自分の箱の部品のサイズを実測して設計して下さい。



# Symbol/Footprint/Device ほかの名前について

- ツールが「名前をつけろ」と言っている、さてどうしよう？
- 特に指示がない場合は自分で考えてつけること
- 他と重複しなければ何でもいいといえはいいが...
- 1年後の自分が見てもそれが何かわかる名前をつけること
- 知性と教養は必要
  - TEIKOU? REJISUTAA? REGISTER? .... RESISTOR!

(わからないなら辞書を引け！)

- センスが問われる？
  - 悩んでいても前に進めないのどとにか決めて後で反省する

(試行錯誤の努力をしろ！)



# 設計の様子

- TAさんが設計の様子を動画にしてくれました！
- [https://youtu.be/\\_1B3OFXg1jY](https://youtu.be/_1B3OFXg1jY)



# 部品ライブラリの コピーまたは新規作成



# 部品ライブラリの作成

- 自分のRAINBOW ID名のサブプロジェクトの中に「0mylib」という名前の部品ライブラリを作成せよ
- 以下のいずれかの方法で作成する
  - Fusion 360 クラウド内のサブプロジェクト Share の中から Orizmlib を探し、自分のサブプロジェクトの中にコピーして 0mylib に名前を変更する
  - 次のファイルを自PC内にダウンロード\*して 0mylib に名前を変更し、それを Fusion 360 クラウドにアップロードする  
<http://www.ritsumeai.ac.jp/se/re/izumilab/lecture/23cad/Orizmlib.flbr>  
\*自PCのダウンロード先はどこでもよく、アップロード後に消してよい
  - 0mylib という名前で新規作成する
- ✓ コピー／アップロードした場合はそのライブラリに自分の作成した部品を追加する
- ✓ 新規作成した場合には自分の部品だけのライブラリになり、既存のライブラリと併用する

# 既存の部品ライブラリを開く／コピーする

データパネル(Fusion 360 クラウド)の開閉

自PC内のファイルをクラウドにアップロード

クラウド内のプロジェクトや設計ファイルを開覧できる  
右クリックで開く、名前変更、コピー、  
移動、削除できる

# 部品ライブラリを新規作成する



ファイルメニューの  
New Electronics Library で作成する


最初に保存するときに名前をつける

# 部品ライブラリの基本操作

# 部品ライブラリ画面の基本操作

## Symbol/Footprint/Device の新規作成

※最近のバージョンではデバイスではなくコンポーネントと呼ぶようだ



ライブラリ  
管理メニュー  
の開閉

ライブラリ内の  
Symbol/Footprint/Device  
のリストの選択

詳細情報  
の開閉

各 Symbol/Footprint/Device の選択

# 部品ライブラリ作成の補足

- 回路図用の部品記号はJIS規格等に厳密に従ったものでなくても構わない
- 以下、設計時の各種設定は特に指示の無い限り規定値でよい(変えた方がいい場合もあるが、変えなくてもなんとかなる)
- 長さの単位に注意
  - ✓ mm と mil (inch) を間違えない、必要に応じて切り替える、変換する
  - ✓ 直径(diameter)と半径(radius)を間違えない


# 回路図用部品記号の作成

# 回路図用部品記号をつくる


- 記号を描画する
  - ✓記号を描くときにはレイヤを 94Symbols にする
- 必要に応じて部品名や値を置く
  - ✓テキストを「>NAME」、レイヤを95Namesにしておくと後で自動で部品名に置き換わる(例 R12)
  - ✓テキストを「>VALUE」、レイヤを96Valuesにしておくと後で自動で値に置き換わる(例 470Ω)
- 端子を置く(pin)
- 端子名などを設定する(info)




# 新規Symbolの作成



# 表示グリッド(描画の升目)の設定



# ピンの配置




ピン配置設定の開閉


回転、長さなどを変えられる

※今回設計するのは抵抗、スイッチなどの受動素子(passive)なので  
ピンの Direction は pas にしておく

# 部品記号の描画



# 部品名の配置




文字設定の開閉

レイヤは Names にしておく

文面やサイズなどの設定

# 部品の値の配置



文字設定の開閉

レイヤは Values にしておく


>VALUE  
にすると  
後で自動で  
値が入る

文面やサイズなどの設定

# 設定値(Property)の確認と変更

設定値を確認変更したいとき

場所を動かしたいとき



対象物をクリックして選択


>NAME

>VALUE

設定値を確認・変更できる

# 部品記号の完成

ライブラリ  
管理メニュー  
の開閉






# 基板用パタンの作成

# 基板用パターンをつくる


- パッドを置く
  - スルーホール部品用(PTH pad)
  - 配置、穴径、ランド径が指示通りかよく確認すること
- 必要に応じて部品名や値を置く
  - 部品名は >NAME レイヤは 25 tNames とする
  - 値は >VALUE レイヤは 27 tValues とする
- 必要に応じて記号等を描く
  - レイヤは 21 tPlace とする

※t\*レイヤは表面、b\*レイヤは裏面

# 新規Footprintの作成



# 表示グリッド(描画の升目)の設定



Autodesk Fusion 360(教育機関ライセンス)

0mylib v2\*

Tomonori Izumi

FOOTPRINT

CREATE VIEW EDIT LAYERS CREATE MODIFY DRAW SELECT

21 tPlace 50 mil (56-212) Click or press Slash to activate command line mode

CONTENT MANAGER INSPECTOR SELECTION FILTER

グリッドを50milか25milにして表示するとよい  
この升目にあわせて描画や配置が行われる

画面上的十字マークが座標原点  
これを中心に配置する

Grid

Display:  On  Off

Style:  Dots  Lines


Size: 50 mil

Multiple: 1

Alt: 5 mil

# パッドの配置

今回設計するのは足を挿し込む部品なので PTH pad を用いる



# 外形等の描画

The screenshot shows the Autodesk Fusion 360 interface. The top toolbar includes icons for 'LINE' and 'CIRCLE'. A blue arrow labeled '直線' (Line) points to the 'LINE' icon, and another blue arrow labeled '円弧など' (Arcs, etc.) points to the 'CIRCLE' icon. The 'DRAW' dropdown menu is open, showing options for 'Bend', 'Line Width', 'Style', 'Radius', and 'Miter'. A blue circle highlights the 'LINE' dropdown menu, with a label '描画設定の開閉' (Open/Close Drawing Settings). The main workspace contains a grid and two green circles labeled 'P\$1' and 'P\$2'. A blue circle highlights the '21 tPlace' layer selection in the 'CREATE' dropdown menu. The text 'レイヤは tPlace にしておく' (Keep the layer as tPlace) is overlaid on the workspace. The text '必要に応じてグリッドを変更する' (Change the grid as needed) is overlaid at the bottom of the workspace. The 'LINE' settings panel is also highlighted with a blue circle, with the text '曲げ方や線幅などの設定' (Settings for bending and line width, etc.) overlaid on it.

直線

円弧など


描画設定の開閉

レイヤは tPlace にしておく

必要に応じてグリッドを変更する

曲げ方や線幅などの設定

# 部品名の配置



文字設定  
の閉

レイヤは Names にしておく

※値を入れることもできるが  
狭い基板上で他と重なって見えなくなる可能性がある

文面や  
サイズなど  
の設定

# 設定値の確認と変更

The screenshot shows the Autodesk Fusion 360 interface. The top toolbar includes icons for FOOTPRINT, CREATE, VIEW, EDIT, LAYERS, and MODIFY. A blue arrow points to the 'Move' icon in the toolbar with the text '場所を動かしたいとき'. In the center, a text box contains '対象物をクリックして選択' and a diagram showing two pads labeled 'P\$1' and 'P\$2' with a '>NAME' label between them. Below this, another blue arrow points to the 'Info' icon in the bottom toolbar with the text '設定値を確認変更したいとき'. On the right, a 'Properties' dialog box is open, showing settings for a 'Pad' such as Name (P\$1), Position (-150, 0), Angle (0), Diameter (56), Drill (31.49606), and Shape (round). The text '設定値を確認・変更できる' is placed at the bottom right of the dialog area.



# パターン図の完成

ライブラリ  
管理メニュー  
の開閉

Autodesk Fusion 360(教育機関ライセンス)

0mylib v2\*

Tomonori Izumi

FOOTPRINT

CONTENT MANAGER

25 tNames 50 mil (150 150)

Click or press Slash to activate command line mode

Inspector

Selection Filter

作成したFootprintが登録されていることを確認する

Name ^	Pads	Description
PH100MIL4	4	4-pin 100mil pin
PH100MIL6	6	6-pin 100mil pin
PSW	7	pushswitch (tac
RESISTOR300MIL	0	
TESTPIN	1	testpin
TR300MIL	2	transistor of 300

RESISTOR300MIL

Used In n/a

Description

Pads 0

Type Footprint

P\$1 >NAME P\$2

# 部品の作成




# 部品をつくる

- 部品記号(symbol)を選ぶ
- 基板パタン(package, footprint)を選ぶ
- 部品記号のピンと基板パタンのピンを接続(connect)する
- 部品番号用の文字(prefix)を選ぶ (R, SW, など)
- 値(value)をつけるか否か選ぶ


# 新規 Device の作成

※最近のバージョンではデバイスではなくコンポーネントと呼ぶようだ



Device名を付けて新規作成

# 部品記号の選択



# 部品記号の配置

Autodesk Fusion 360(教育機関ライセンス)

0mylib v2\*

Tomonori Izumi

ADD PART

AddLevel: next

SwapLevel: 0

OK キャンセル

CONTENT MANAGER

94 Symbols 0.1 inch (0.2 0.5) Click or press Slash to activate command line mode

INSPECTOR

SELECTION FILTER

Add=next  
Swap=0

G\$1

pas 0 pas 0

>VALUE

複数の部品記号を配置して  
ひとつのデバイスとすることもできる  
(抵抗アレイなど)

Package Variant


New Connect

Prefix


Off On

画面上の十字マークが座標原点  
これを中心に配置する

# 基板用パタン図の選択



# 基板用パタン図の選択(2)



The screenshot shows the Autodesk Fusion 360 interface. In the background, a schematic diagram features a resistor symbol labeled "G\$1" with a value ">VALUE" and terminals labeled "pas 0". A blue circle highlights the "RESISTOR300MIL" option in the "Create new package variant for RESISTOR" dialog box. The dialog box contains a table of component options:

Name	Description
ARDSHLD	pinheaders of ardui...
BZ	buzzer
ODS	CdS photoresistor
JST-PH-2	JST PH connector ...
JST-PH-4	JST PH connector ...
JST-PH-6	JST PC connector ...
LED100MIL	LED of 100mil width
PH100MIL2	2-pin 100mil pinhea...
PH100MIL3	3-pin 100mil pinhea...
PH100MIL4	4-pin 100mil pinhea...
PH100MIL6	6-pin 100mil pinhea...
PUSHBU	push switch (cuttle...
RESISTOR300MIL	300mil resistor
TR300MIL	transistor of 200mil...
TRIM-R	trim resistor

The "RESISTOR300MIL" option is circled in blue. The dialog box also shows a "Footprint: RESISTOR300MIL" field and "OK", "Import...", and "Cancel" buttons. A large blue text overlay "パターン図を選ぶ" (Select footprint) is positioned over the dialog box.



# 基板用パタン図の選択(3)

Autodesk Fusion 360(教育機関ライセンス)

0mylib v2\*

Tomonori Izumi

94 Symbols 0.1 inch (0.6 -0.4)

Click or press Slash to activate command line mode

Add=next  
Swap=0

G\$1

pas 0

>VALUE

>NAME

Package Variant

RESISTOR300MIL

New Connect

Prefix

Off On

別のパターン図を登録することもできる  
(同じ部品で形状の違うものとして)


# ピンとパッドの接続

部品記号のピンと  
パターン図のパッドを  
対応づける  
名前(番号)を選んで  
Connect する

Pin	Pad	Connection
Name	Name	Pin
		Pad
		G\$1.P\$1
		G\$1.P\$2
		P\$1
		P\$2

# 命名規則の設定

Prefix によるNAMEの命名規則を設定する  
 例えば Prefix を R にすると部品を置いたときに  
 自動で R1, R2, R3, ... と名前がつけられる  
 (手動でつけることもできる)



The screenshot displays the Autodesk Fusion 360 interface. On the left, the 'CONTENT MANAGER' shows a '94 Sys' folder. The main workspace shows a circuit diagram with a component labeled 'G\$1' and a value '>VALUE'. A 'Prefix' dialog box is open, allowing the user to set a new prefix to 'R'. A blue arrow points to the 'Prefix' button in the bottom right of the interface.

# 値の使用／不使用の設定

Autodesk Fusion 360(教育機関ライセンス)

Omylib v2\*

Tomonori Izumi

DEVICE

CREATE

94 Symbols

CONTENT MANAGER

INSPECTOR

SELECTION FILTER

値(VALUE)を使用するか否かを設定する  
 例: 抵抗は1kΩなどの値があるのでon  
 例: スイッチは値がないのでoff

Add=next  
Swap=0

pas 0

G\$1

>VALUE

pas 0

>NAME

5mm  
0.1in

Package	Variant
RESISTOR300MIL	"

New


Connect

Prefix R

Value  Off  On

# 部品の完成

ライブラリ  
管理メニュー  
の開閉



作成したDeviceが  
登録されていることを確認する

Name ^	Pins	Pads	Variar	Settings
CNCT6	6	6	2	...
LED	2	2	1	...
PUSHSW	2	7	1	...
<b>RESISTOR</b>			0	...
TESTPIN	1	1-2	2	...
TR-NPN	3	3	1	...

Property	Value
Used In	n/a
Description	
Pads	
Type	Device
Variants	0

Package	Variant
<b>RESISTOR300MIL</b>	"

# 完了・保存