EUV リソグラフィ用光学素子の汚染評価のためのカーボン堆積 および XANES 測定

Carbon deposition on a mask and its XANES analysis for characterization of optical elements for EUV lithography

<u>穴澤俊久</u>^a, 高木紀明^a, 西山岩男^a, 池田弘幸^b, 石井秀司^b <u>Toshihisa Anazawa</u>^a, Noriaki Takagi^a, Iwao Nishiyama^a, Hiroyuki Ikeda^b, Hideshi Ishii^b

^a半導体先端テクノロジーズ,^b立命館大学 SR センター ^aSemiconductor Leadingr Edge Technologies, Inc., ^bThe SR Center, Ritsumeikan University

強い真空紫外光の照射を受けるリソグラフィー用 EUV ミラーおよびマスク表面上には、これらの性能を低下させる汚染物が堆積する。炭素および水素を主成分としたこの汚染物は堆積後の EUV 光照射により炭化が進行すると考えられている。今回、EUV 光照射により故意に堆積した汚染物に さらに EUV 光を照射した試料を RBS/ERDA および XANES で評価し、汚染物に対する EUV 光照射 効果を見た。その結果、汚染物は炭素密度が増加する一方、炭素以外の成分は減少することが明ら かとなった。同時に炭素の結合状態は sp³的結合から sp²的結合に変化することが分かった。

When the mirrors and masks for EUV (Extreme Ultraviolet) lithography system are exposed to strong EUV light, contaminants are formed on their surfaces and the performance of the system deteriorates. In order to understand the chemical nature of the contaminants, HR-RBS/HR-ERDA and XANES. HR-RBS/HR-ERDA results clearly showed that the density of carbon increases with EUV irradiation whereas those of H and other elements decrease. The C K-edge XANES results showed that at least a part of chemical bonds between carbon atoms are changed from sp³ to sp² with EUV light irradiation.

Keywords: • EUV lithography, carbon contamination, carbonization, RBS/ERDA, XANES

背景と研究目的: EUV(Extreme Ultraviolet) リソグラフィは、次世代半導体デバイスを製 造する上で、本命の微細加工技術と目され、 研究開発が本格化している[1]。ただし、産業 界で経験の少ない極端紫外(EUV)光を使用す るため、克復すべき技術課題も多い。露光中 に発生するミラーやマスクの汚染(コンタミ ネーション、コンタミ)もその一つである[2]。 コンタミは、スループットや転写露光品質の 劣化を招くため、汚染抑制技術や洗浄技術の 開発が必要となる[3]。これら技術開発を進め るには、露光装置内で発生するコンタミの実 態を明らかにする必要がある。これまでの評 価により、現状発生しているコンタミは主に 炭素および水素からなる半炭化有機高分子的 膜であることが分かっており[4]、堆積後の EUV光の照射によって炭化が進行すると考 えられている。今回はEUV光照射の効果を直 接的に見るため、SRからのEUV光で堆積した コンタミ膜およびコンタミ膜にさらにEUV

光を照射した膜について膜質評価を行なった。

実験: 評価試料は立命館大学SRセンター
BL-14 にてシリコン基板上に2 keV~10 keV
のSR光を照射して作製した。試料は次の3種類である。(a)ロータリーポンプ(RP)排気環境で堆積した汚染膜。(b)(a)の汚染膜にさらにターボ分子ポンプ(TMP)排気環境でSR光を照射した試料。(c)TMP排気環境でシリコン基板上に直接SR光を照射した試料。SR光の照射量は
(a)、(c)で約10 kJ/cm²程度、(b)では二重照射により約20 kJ/cm²程度である。

評価は高分解能ラザフォード後方散乱法 (HR-RBS)と高分解能弾性反跳検出分析(HR-ERDA)およびCのK吸収端のXANESにより行 なった。XANES測定は立命館SRセンター BL-2にて行なった。測定は全電子電流測定と 蛍光測定の両方を用いて行った。

<u>結果、および、考察</u>: Fig. 1 にHR-RBS/ HR-ERDAから求めた各試料構成原子の面密



Fig. 1. Elementary depth profile of carbon films

度の深さ分布を示す。深さ0nmがコンタミ膜 の表面である。それぞれの膜厚[(a)約7nm、 (b)約18nm、(c)約11.5nm]は断面TEM計測で 較正した。(a)と(b)はシリコン基板の自然酸化 膜表面(橙色の線)で、(b)と(c)はコンタミ膜の 表面で左右の位置を合わせて表示した。分析 の結果、いずれの試料も主成分はCとHであり、 他にO、Si、Fを含むことが分かった。これは 実露光装置で発生するカーボン汚染の組成と ほぼ一致する。

各元素の深さ分布を見ると、(a)と(c)では、 コンタミ膜の表面近傍でH密度が高くC密度 は低い。逆に基板界面付近では炭素密度が高 くなっている。(b)と(c)を比較すると、(b)の表 面から10nm程度までの部分は(c)とほぼ同様 の組成分布であり、(a)の上にそのまま(c)が堆 積したものと考えれば妥当な結果である。最 後に(a)と(c)を比較すると、(a)の表面近傍の C 密度が低く H 密度が高かった部分は、(c)では C密度が高くHおよび他の元素の密度が低い 組成に変化している((b)の Depth 10.5 nm 付近 の部分)。これは EUV 光の重畳照射によりコ ンタミ膜からCを残してH等が脱離したもの と解釈できる。前述の TEM で計測した膜厚 では(a)+(c) > (b)となっており、H 等の脱離に よって膜が収縮していると考えられる。なお、 特に(b)ではシリコン基板部分で H が多く検 出されているが、これはコンタミ膜から脱離





した H が、真空中に放出されるだけでなく基 板側にも拡散している可能性を示唆している。

Fig. 2 にカーボン K エッジ近傍の XANES を示す。試料(a)~(c)は Fig. 1 の(a)~(c)に対応 する。測定は全電子強度モニターで行い、入 射光強度の波長依存性は、金からの放出電流 を用いて補正した。285.5 eV にグラファイト の sp2 電子に特有のピーク(α)が、短波長側に アモルファスカーボンに特徴的なピークが観 測された。(a)に比べ(b),(c)で 288.8 eV の δ ピ ークが減少しているようにも見えるが、差は 小さい。これは表面近傍の構造が、ほぼ同等 であるためと考えられ、再照射による炭化の 進行を精度良く見るためには、カーボン堆積 が起こらない条件で再照射を行う必要がある。

<u>文 献</u>

- [1] 西山岩男, "極端紫外線リソグラフィ技術の概要", レーザー研究 36 (2008) 673-683.
- [2] 西山岩男, "コンタミネーション制御技術", 「EUV 光源の開発と応用」(シーエムシー 出版)豊田浩一,岡崎信次監修 (2007) 247-263.
- [3] 西山岩男, "EUV 露光におけるクリーン 化技術", クリーンテクノロジー 19 (2009) 21-25.
- [4] Y. Nishiyama, T. Anazawa, H. Oizumi, I. Nishiyama, O. Suga, K. Abe, S. Kagata, A. Izum "Carbon contamination of EUV mask: film characterization, impact on lithographic performance, and cleaning", Proc. SPIE 6921 (2008) 692116-1-692116-10.

<u>論文・学会等発表</u>

 T. Anazawa, N. Takagi, O. Suga, I. Nishiyama, T. Miura, M. Kekura, H. Yano, N. Funakoshi, A. Izumi, SPIE Adv. Litho. 2011, [7969-22].